日付：R8. 08/03

車両チェックシート

管理番号：0838009

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年07月	TPG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0028150

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
147,952km	136PS／100KW	A/T	バキューム	長：4,500 mm 幅：2,080 mm 高：2,350 mm 門高：2,280 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ汚れ、アイドリングストップ付 エンジンキー３本（メイン2本）ボディキー３本
記録簿	有（R6/10〜R8/4）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10		
	—	—		
10	10	10	10	
—	—	—	—	
スペア	7	—		

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	205/70R17.5

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「956G3378」	令和1年
【備考】ラッシングレール２段、庫内灯２ケ、90度ストッパー、ベンチレーター前後１対、左スライド式サイド扉、右内張穴あき補修あり、右コルゲートパネル凹み。			
格納ゲート/ラジコン	パブコ	PRAK10-6484N 「S00407245」	令和1年
【備考】PG寸法：全長：1170mm　全幅：2080mm　有効長：960mm　有効幅：2010mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ