車両チェックシート　　管理番号：0938086

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年02月	QPG-CD5ZA	アルミウィング	JNCMM60C3HU025217
走行	**馬力**	**シフト**	**ブレーキ**	**ボディ内寸**
430,987km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,520 mm　幅：2,410 mm 高：2,470 mm　門高：2,300 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	オイルパン付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー外れ
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMK 「W8DE600」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。ウイングスイッチ前後2対。スタンション穴４ケ。エアーラインレール付。庫内灯４ケ。観音扉コンパネ入れ付。右リヤキャスティング割れ。ウイング右リヤ凹み、曲がり。床キズ、汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項	キャブ内キズ･汚れ。オートクルーズ付。右リヤ車高灯不灯。リヤスタビライザーブッシュ、ガタあり。 エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。ボデーキー3本。燃料タンクキー4本。アドブルータンクキー3本。
記録簿	有（H30/5、H31/2）

タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	—	—	
4	4	4	3
3	0	0	1
スペア		12	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：リヤ８本再生タイヤ