車両チェックシート

管理番号：1038010

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年11月	QDG-PW39L	粉粒体運搬車	PW39L-30231

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
834,639km		M/T　６速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ 運転席がたつき
ヘッドライト	〇	ＨＩＤ くすみ有り。右フォグレンズひび。
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	〇	リンクがた
ミラー	〇	ヒーター付き。左右カバーキズ。左ステーさび
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ グリップ外れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー1本。助手席側バイザー欠(車内に部品有り)。助手席側灰皿欠、運転席灰皿破損。コンソール欠品穴。天張り汚れ。サイドマーカー破損箇所有り。突入防止装置左側プロテクター欠損。エンジン馬力280ps/206kw
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	2	2	
	—	—	
4	6	4	6
4	4	4	4
スペア		—	—

タイヤサイズ

	255/70R22.5	255/70R22.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—

素材：スチール　備考：3、4軸目再生タイヤ。スペアタイヤ欠。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	自動車精工	080MS-225-4DZ 「Z 5847」	平成27年11月

【備考】容積21.30㎥。比重0.5。品名飼料。4室式。作業灯2ケ。
右側ステンレス工具箱2ケ。左側消火器。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)	大型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ